

Hořák pro plyn ZIO, ZIOW

NÁVOD K PROVOZU

· Edition 09.22 · CS ·



OBSAH

1 Bezpečnost	1
2 Kontrola použití	2
3 Zabudování	2
4 Elektroinstalace	4
5 Příprava spuštění do provozu	5
6 Uvedení do provozu	8
7 Údržba	9
8 Pomoc při poruchách	11
9 Příslušenství	11
10 Technické údaje	12
11 Logistika	12
12 Likvidace	12
13 Prohlášení o zabudování	12
14 Certifikace	13

1 BEZPEČNOST

1.1 Pročist a dobře odložit



Pročtěte si tento návod pečlivě před montáží a spuštěním do provozu. Po montáži předejte tento návod provozovateli. Tento přístroj musí být instalován a spuštěn do provozu podle platných předpisů a norem. Tento návod naleznete na internetové stránce www.docuthek.com.

1.2 Vysvětlení značek

1, **2**, **3**, **a**, **b**, **c** = pracovní krok

→ = upozornění

1.3 Ručení

Za škody vzniklé nedodržením návodu nebo účelu neodpovídajícím použitím neprobíráme žádné ručení.

1.4 Bezpečnostní upozornění

Relevantní bezpečnostní informace jsou v návodu označeny následovně:

⚠ NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na životu nebezpečné situace.

⚠ VÝSTRAHA

Upozorňuje na možné ohrožení života nebo zranění.

⚠ POZOR

Upozorňuje na možné věcné škody.

Všechny práce smí provést jen odborný a kvalifikovaný personál pro plyn. Práce na elektrických zařízeních smí provést jen kvalifikovaný elektroinstalatér.

1.5 Přestavba, náhradní díly

Jakékoli technické změny jsou zakázány. Používejte jen originální náhradní díly.

2 KONTROLA POUŽITÍ

Hořáky k vytápění průmyslových termoprocesních zařízení. K zabudování na hořákový kámen nebo k nasazení s prodlouženou, ohnivzdornou hořákovou trubkou. Pro zemní plyn, svítiplyn a tekutý plyn. Jiné plyny na dotaz.

Funkce je zaručena jen v udaných mezích – viz také stranu 12 (10 Technické údaje). Jakékoliv jiné použití neplatí jako použití odpovídající účelu.

2.1 Typový štítek


Konstrukční řada, jmenovitý výkon Q_{\max} , druh plynu – viz typový štítek.

	Eiter GmbH Dienstdruck, Made in Germany	
ZIO 165HB-100/35-(18)		
84246114	Ø mm	
P	630 kW	.3322

2.2 Typový klíč

ZIO	Hořák pro plyn, s připojením pro keramickou trubku
ZIOW	hořák pro plyn, s izolací z keramického vlákna (RCF)
165-200	velikost hořáku
R	studený vzduch
H	teplý vzduch / vysoká teplota spalovacího prostoru
K	plochý plamen
B	zemní plyn
D	koksoárenský plyn, svítiplyn
G	propan, propan/butan, butan
M	propan, propan/butan, butan (se směšovačem)
L	zapalovací lanceta
-X	délka ocelové trubky X mm od příruby spalovacího prostoru (L1)
/X	vzdálenost X mm příruby spalovacího prostoru – přední hrany hlavice hořáku (L2)
-(X)	poznávací číslo hlavice hořáku
-(XE)	tepelně odolné provedení
A-Z	konstrukční řada
H	provedení pro vysoké teploty
Z	zvláštní provedení

2.3 Označení dílů




- 1 vložka hořáku
- 2 těsnění příruby přípojky
- 3 příruba spalovacího prostoru s příslušenstvím (vzduchové těleso)

- 4 těsnění hořákové trubky
- 5 trubka hořáku s upínací přírubou
- 6 těsnění příruby spalovacího prostoru (není součástí dodávky)
- 7 typový štítek
- 8 Provozní návod – další dokumentace a nástroje k výpočtu viz www.adlatus.org


2.4 hlavice hořáku

- Zkontrolovat označení písmeny na hlavici hořáku s údaji na typovém štítku.




3 ZABUDOVÁNÍ

3.1 Kónický hořákový kámen




- K nasazení do průmyslových pecí nebo pro otevřené spalování.
→ Regulace: velký – malý, stálý.
→ Typ hořákové hlavice: R.
→ Max. výkon: 100 %.
→ Doporučený provoz se studeným vzduchem, jinak dochází ke vzniku vysokých hodnot oxidu dusnatého.

3.2 Válcový hořákový kámen




- K nasazení do průmyslových pecí nebo pro otevřené spalování.
→ Regulace: velký – malý, velký – malý – vypnutý, stálý.
→ Typ hořákové hlavice: R, H.
→ Max. výkon: 100 %.
→ Normální až střední rychlosť průtoku.

3.3 Vtažený hořákový kámen



- K nasazení do průmyslových pecí nebo pro otevřené spalování.
- Regulace: velký – malý, velký – malý – vypnutý, stálý.
- Typ hořákové hlavice: H.
- Max. výkon: cca 80 %, v závislosti od Ø výstupu hořákového kamene.
- Střední až vysoká rychlosť průtoku.


3.4 Hořákový kámen pro plochý plamen



- K nasazení do průmyslových pecí nebo pro otevřené spalování.
- Regulace: velký – malý, velký – malý – vypnutý, stálý (omezená oblast regulace).
- Typ hořákové hlavice: K.
- Výkonová oblast: 40–100 %.


3.5 Hořáky s předřazenou trubkou

- Uložení hlavice hořáku v blízkosti vnitřní stěny spalovacího prostoru ($L_2 = L_O \pm 50$ mm).



- Předřazenou trubku 1 nezabudovat přímo do stěny spalovacího prostoru.
- Teplota ve spalovacím prostoru ≤ 600 °C.


3.6 Vytápění sálavou trubicí



- Průměr výstupu sálavé trubice s clonou 2 zredukovat takovým způsobem, že jmenovitý

výkon hořáku vytvoří ztrátu tlaku v hodnotě cca 10 mbar.


3.7 Výroba teplého vzduchu




- U rychlosťi proudění > 15 m/s se nasazuje ochranná trubka plamene FPT, aby se plamen ochránil před ochlazením.


3.8 Montáž do spalovacího prostoru

- Při montáži dbát na těsné zabudování mezi stěnou spalovacího prostoru a hořákem.



3.9 Vzduchová přípojka, plynová přípojka ZIO





typ	plynová přípojka GA	vzduchová přípojka LA
ZIO165	Rp 1 1/2	DN 100
ZIO200	Rp 2	DN 150
ZIOW 165	Rp 1 1/2	DN 150
ZIOW 200	Rp 2	DN 200

- Závitová přípojka podle DIN 2999, rozměry přípojky podle DIN 2633, PN 16.
- Kvůli vyvarování se napětím nebo přenosu chvění zabudovat ohebná vedení nebo kompenzátoru.
- Dbát na nepoškozené těsnění.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí exploze!

- Dbát na těsná napojení.


3.10 Napojení na ANSI/NPT-přípojky

- K napojení na ANSI/NPT je potřebná sada adaptérů, viz stranu 11 (9.2 Sada adaptérů).

typ	plynová přípojka GA	vzduchová přípojka LA*
ZIO 165	2-11,5 NPT	4,57"
ZIO 200	2-11,5 NPT	6,72"
ZIOW 165	1½ NPT-11,5 NPT	6,72"
ZIOW 200	2 NPT-11,5 NPT	8,71"

Ø vrtání v přírubě.


- Navrhnout přírubu **J** na vzduchovou trubku **P** pro vzduchovou přípojku **LA** a použít závitový adaptér NPT **H** pro plynovou přípojku **GA**:



- pro integrované zapalovací lancety je potřebná sada trysek s NPT šroubením, viz stranu 12 (9.3 Sada trysek).

3.11 Přípojky zapalovací lancety na ZIO..L

- Vzduchová přípojka **la**.
- Plynová přípojka **ga**.
- Výkon zapalovací lancety: 1,5 kW.



typ	plynová přípojka zapalovací lancety ga	vzduchová přípojka zapalovací lancety la
ZIO..L	Rp 1/4	Rp 1/2
ZIO..L se sadou adaptéru	1/4" NPT	1/2" NPT

3.12 Zabudovat vložku hořáku

⚠ VÝSTRAHA

- **ZIOW:** nepoškodit povrch izolace. Vyvarovat se vytváření prachu.
- Vložka hořáku se dá natočit v krocích po 90 do žádané pozice.

- 1 Vsdat těsnění příruby přípojky mezi vložku hořáku a vzduchové těleso.



- 2 Pevně přisroubovat do kríže vložku hořáku s utahovacím momentem max. 37 Nm (27,3 lbf ft).




4 ELEKTROINSTALACE

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí života elektrickým proudem!

- Před pracemi na proud vodících dílech odpojit elektrické vedení od zásobování elektrickým napětím.
- Pro zapalovací a ionizační vedení použít kabel pro vysoké napětí (neodstíněny):

FZLSi 1/6 až 180 °C (356 °F),
obj. č. 04250410, nebo
FZLK 1/7 až 80 °C (176 °F),
obj. č. 04250409.





Ionizační elektroda I

- Ionizační vedení uložit vzdáleně od sítových vedení a zdrojů rušivého záření, aby se předešlo cizím elektrickým vlivům. Max. délka ionizačního vedení – viz provozní návod plynové hořákové automatiky.
- Spojit ionizační elektrodu ionizačním vedením s plynovou hořákovou automatikou.

Zapalovací elektroda Z

- Délka zapalovacího vedení: max. 5 m (15 ft), doporučuje se <1 m (40").
- U stálého zapalování délka zapalovacího vedení max. 1 m (40").
- Zapalovací vedení uložit samostatně a ne do kovové trubky.
- Zapalovací vedení uložit odděleně od ionizačního a UV vedení.
- Doporučuje se zapalovací transformátor $\geq 7,5 \text{ kV}$, $\geq 12 \text{ mA}$, pro zapalovací lanetu 5 kV.

Ionizační elektroda a zapalovací elektroda



5

- 6 Napojit ochranný vodič pro uzemnění vložky hořáku! U provozu s jednou elektrodou vytvořit přímé spojení ochranného vedení hořáku s připojkou plynové hořákové automatiky.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí vysokým napětím!

- Nutně upevnit výstrahu o vysokém napětí na zapalovací vedení.

- 7 Bližší informace k elektroinstalaci ionizačního a zapalovacího vedení naleznete v provozním návodu a ve schématu plynové hořákové automatiky a zapalovacího transformátoru.

5 PŘÍPRAVA SPUŠTĚNÍ DO PROVOZU

5.1 Bezpečnostní upozornění

- Nastavení a spuštění hořáku do provozu dohodnout s provozovatelem nebo výrobcem zařízení!
- Zkontrolovat celé zařízení, předřazené přístroje a elektrické přípojky.
- Dodržovat provozní návody jednotlivých armatur.

⚠️ NEBEZPEČÍ


Nebezpečí exploze!

- Při zapalování hořáku dodržovat bezpečnostní opatření!
- Před každým pokusem o zapálení provětrávat spalovací prostor nebo sálovou trubku vzduchem (5x objem)!
- Opatrně a odborně naplnit plynové vedení k hořáku plynem a odvětrat ho bezpečným způsobem ven – zkušební objem nezavést do spalovacího prostoru!

⚠️ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí otrávení!

- Otevřít přívod plynu a vzduchu takovým způsobem, aby byl hořák vždy provozovaný s přebytkem vzduchu – jinak dochází k vytváření CO ve spalovacím prostoru! CO je bez vůně a je jedovatý! Provést analýzu spalin.
- Nechat provést spuštění hořáku do provozu jen autorizovaným odborným personálem.
- Když se hořák nezapálí po vícenásobném spuštění plynového hořákové automatiky: zkontrolovat celé zařízení.
- Po zapálení plamene zkontrolovat plamen, tlakoměry plynu a vzduchu na hořáku a změřit ionizační proud! Práh vypnutí – viz provozní návod plynového hořákové automatiky.



- Zapalovat hořák jen v malém zatížení (mezi 10 až 30 % jmenovitého výkonu Q_{\max}) – viz typový štítek.

5.2 Stanovení objemového proudu plynu a spalovacího vzduchu

$$Q_{\text{plyn}} = P_B / H_i$$

$$Q_{\text{vzduch}} = Q_{\text{plyn}} \cdot \lambda \cdot L_{\min}$$

- Q_{plyn} : průtok plynu v m^3/h (ft^3/h)
- P_B : výkon hořáku v kW (BTU/h)
- H_i : vytápěcí hodnota plynu v kWh/m^3 (BTU/ft^3)
- Q_{vzduch} : objemový proud vzduchu v $\text{m}^3(\text{n})/\text{h}$ (SCFH)
- λ : lambda, součinitel přebytku vzduchu
- L_{\min} : minimální potřeba vzduchu v $\text{m}^3(\text{n})/\text{m}^3(\text{n})$ (SCF/SCF)
- Informace o kvalitě plynu obdržíte od kompetentního zásobovatele plynem.

rozšířené kvality plynů

druh plynu	vytápěcí hodnota		
	H_i	H_s	L_{\min}
	$\text{kWh}/\text{m}^3(\text{n})$	BTU/SCF	$\text{m}^3(\text{n})/\text{m}^3(\text{n})$ (SCF/SCF)
zemní plyn H	11,0	1114	10,6
zemní plyn L	8,9	901	8,6
propan	25,9	2568	24,4
nízkokalorický plyn	1,7–3	161–290	1,3–2,5
butan	34,4	3406	32,3


- Údaje v $\text{kWh}/\text{m}^3(\text{n})$ pro spodní výhřevnou hodnotu H_i a údaje v BTU/SCF pro horní výhřevnou hodnotu H_s (výhřevnost).
- Pro první nastavení by se měl u studeného spalovacího prostoru nastavit minimální přebytek vzduchu 20 % (lambda = 1,2), protože u stoupajících teploty klesne množství vzduchu.
- Přesné nastavení provádět u max. teploty spalovacího prostoru a co nejvyššího požadovaného výkonu.

5.3 Informace ke křivce průtoku

- Bude-li hustota plynu v provozním stavu jiná, než uvedená v křivce průtoku, pak se musí přepočítat tlaky podle provozního stavu na místě nasazení zařízení.

$$P_B = P_M \cdot \frac{\delta_B}{\delta_M}$$

- δ_M : hustota plynu v křivce průtoku v kg/m^3 (lb/ft^3)
- δ_B : hustota plynu v provozním stavu v kg/m^3 (lb/ft^3)
- p_M : tlak plynu ve křivce průtoku
- p_B : tlak plynu během provozu
- Podle vypočítaných objemových proudů Q odečíst tlak plynu p_{gas} a tlak vzduchu p_{air} z přiložené křivky průtoku pro studený vzduch.




- Zohlednit eventuální omezení výkonu přetlaky nebo podtlaky ve spalovacím prostoru! Spočítat přetlaky nebo odpocítat podtlaky.
- Protože nejsou známé všechny vlivy působící na zařízení, je nastavení hořáku pomocí udaných tlaků jen přibližné. Exaktní nastavení je možné jen měřením průtoků nebo spalin.

5.4 Škrťicí elementy


- Potřebné množství vzduchu při malém zatížení a stálém tlaku vzduchu se určí zapalovací pozici škrťicí klapky, pomocí obtokového vývrtu ve vzduchovém ventili, nebo externím obtokem se škrticím elementem.

5.5 Kompenzace teplého vzduchu

- U provozu s teplým vzduchem musí být zvýšeny tlak spalovacího vzduchu p_{air} (lambda = konstantní).




- Tlak plynu se zvýší o 5–10 mbar.
- Celkový výkon hořáku P_{cel} stoupá se stoupající teplotou vzduchu.




5.6 Hořáky s elektrodami se vzduchovou připojkou

→ Označení hlavice (..D) nebo (..E)




tlaky pro vypláchnuté elektrody




- Doporučuje se množství vyplachovacího vzduchu asi 1,5 až 2 m³/h na elektrodu.
- Tepřve po ochlazení spalovacího prostoru a vyloučení kondenzace, může být vypnut vyplachovací vzduch.

5.7 Nastavení tlaku vzduchu pro malé a velké zatížení hořáku

- 1 Uzavřít přívod plynu a vzduchu.
- Měrný nátrubek vzduchu **L**, vnější Ø = 9 mm (0,35").



- 4 Zcela otevřít přívod vzduchu.



- $p_{atm.}$ = měření v poměru k atmosféře.

Malé zatížení

- Zapalovat hořák jen v malém zatížení (mezi 10 až 40 % jmenovitého výkonu Q_{max} – viz stranu 2 (2.1 Typový štítek)).



- 6 Přiskrát přívod vzduchu na stavěcím členu vzduchu a nastavit malé zatížení, např. s koncovým spínačem nebo mechanickou zarážkou.
- Se stavěcími členy vzduchu s obtokem, určit dle potřeby obtokový vývrt podle žádaného průtoku a existujícího tlaku.

Velké zatížení

- 7 Stavěcí člen vzduchu přesunout do velkého zatížení.
- 8 Nastavit potřebný tlak vzduchu p_{air} na škrticím elementu přívodu vzduchu před hořákiem.
- 9 Při použití škrticích clon vzduchu: zkontovalovat tlak vzduchu p_{air} .

5.8 Připravit měření tlaku plynu pro malé a velké zatížení

- 1 Pro pozdější jemné nastavení napojit napřed na hořák všechna měrná zařízení.
- Přívod plynu nechat i nadále uzavřený.
- Měrný nátrubek plynu **G**, vnější Ø = 9 mm (0,35").
- 1 Odečíst tlak plynu p_{gas} pro potřebný průtok Q z přiložené křivky průtoku pro studený vzduch.




- Uvolnit šroub 2 otočeními.




5.9 Integrovaná zapalovací lanceta na ZIO..L

- Měrný nátrubek vzduchu **I**, vnější Ø = 9 mm (0,35").
- Měrný nátrubek plynu **g**, vnější Ø = 9 mm (0,35").



1 → Uvolnit šrouby 2 otočenimi.



2 → Zapalovací lanceta:

Plyn = 30–50 mbar,

Pvzduch = 30–50 mbar.

→ Zkontrolovat stabilitu plamene a ionizační proud!

→ Tlak plynu a vzduchu na zapalovací lancetě musí být vyšší než tlak plynu a vzduchu na hlavním hořáku.

6 UVEDENÍ DO PROVOZU

6.1 Hořák zapálit a nastavit

⚠ VÝSTRAHA

- Před každým spuštěním hořáku se postarat o dostatečné provětrávání spalovacího prostoru!
- Při provozu s předehřátým spalovacím vzduchem bude těleso hořáku velice horké. Popřádě se postarat o ochranu proti doteku.

1 U všech armatur zařízení zkontrolovat před zapálením těsnost.

6.2 Nastavení malého zatištění

- 1** Armatury nastavit na pozici zapalování.
2 Omezit maximální množství plynu.

→ Je-li před hořákiem zabudovaný přestaviteľný škrťicí element plynu, pak tento otevřít o cca jednu čtvrtinu.

3 Otevřít přívod plynu.

4 Zapálit hořák.

→ Bezpečnostní doba plynového hořákové automaty běží.

5 Nevznikne-li plamen, pak zkontrolovat a upravit tlak plynu a vzduchu spouštěcího nastavení plynu.

6 V provozu s obtokem (např. s rovnoltlakým regulátorem tlaku): zkontrolovat a popřípadě přestavít trysku obtoku.

7 V provozu bez obtoku (např. s rovnoltlakým regulátorem tlaku bez obtoku): zvýšit nastavení malého zatištění.

8 Zkontrolovat základní nastavení nebo obtok nastavovacího člena vzduchu.


9 Zkontrolovat nastavení škrťicí klapky ve vedení vzduchu.

10 Zkontrolovat ventilátor.

11 Odblokovat plynovou hořákovou automatiku a znova zapálit hořák.

→ Hořák se zapálí ale nespustí se do provozu.

12 Zkontrolovat u nastavení malého zatištění stabilitu plamene a ionizační proud! Práh vypnutí – viz provozní návod plynového hořákové automatiky.



13 Pozorovat vytváření plamene.

14 Dle potřeby upravit nastavení malého zatištění.


15 Nevytvoří-li se plamen – viz stranu 11 (8 Pomoc při poruchách).

6.3 Nastavení velkého zatištění

1 Přepnout přívod vzduchu a plynu na velké zatištění, přitom stále pozorovat plamen.

→ Vyvarovat se vytváření CO – hořák při přestavování do velkého zatištění provozovat pokaždé s přebytkem vzduchu!

→ Bude-li dosažena žádaná maximální pozice stavěcích členů, pak nastavit tlak plynu p_{gas} přes škrťicí element před hořákiem.



6.4 Dojustovat průtok vzduchu

1 Zkontrolovat tlak vzduchu p_{air} na hořáku, dle potřeby přestaviti škrťicí element vzduchu.

2 Při použití škrťicích clon vzduchu: zkontrolovat tlak vzduchu p_{air} , dle potřeby opracovat clonu.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí exploze a otrávení při nastavení hořáku s nedostatkem vzduchu!

– Přívod plynu a vzduchu nastavit tak, aby hořák vždy pracoval s přebytkem vzduchu – jinak hrozí vytváření CO ve spalovacím prostoru! CO je bez vůně a je jedovatý! Provést analýzy spalin.

3 Dle možnosti provést měření průtoku plynu a vzduchu, určit lambda, nastavení dle potřeby dojustovat.

6.5 Kontrola těsnosti

⚠ NEBEZPEČÍ

Vystupující plyn!

Ohoření netěsností na plyn vedoucích spojení.


– Bezprostředně po spuštění hořáku zkontrolovat u všech plyn vedoucích spojení na hořáku těsnost!



- Zamezit vytváření kondenzátu v tělese hořáku vnikem atmosféry ze spalovacího prostoru. U teplot ve spalovacím prostoru nad 500 °C (932 °F) stále chladit vypnutý hořák malým množstvím vzduchu – viz stranu 9 (6.6 Chladící vzduch).

6.6 Chladící vzduch

- Kvůli chlazení konstrukčních dílů hořáku musí při vypnutém hořáku, podle teploty spalovacího prostoru, protékat určité množství vzduchu.



- Diagram: chladicí vzduch procentuálně uvedený v diagramu se týká provozního objemového proudu pro vzduch.
→ Ventilátor nechat zapnutý až do ochlazení spalovacího prostoru.

6.7 Aretovat a protokolovat nastavení

- 1 Vystavit protokol měření.
- 2 Provozovat hořák v malém zatížení a zkontolovat nastavení.
- 3 Vícekrát přepnout hořák z malého na velké zatížení a přitom pozorovat nastavené tlaky, hodiny spalin a formu plamene.
- 4 Odebrat měrná zařízení a uzavřít měrné nátrubky – pevně utáhnout šrouby bez hlavičky.
- 5 Zaaretovat a uzavřít nastavovací komponenty.
- 6 Způsobit výpadek plamene, např. sundat zástrčku s ionizační elektrodou. Hlídac plamene musí uzavřít bezpečnostní plynový ventil a nahlásit poruchu.
- 7 Vícekrát zopakovat zapnutí a vypnutí hořáku a přitom pozorovat plynovou hořákovou automatiku.
- 8 Vystavit přejímací protokol.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí exploze vytvářením CO ve spalovacím prostoru! CO je bez vůně a je jedovatý!
Nekontrolovanou změnou nastavení na hořáku může dojít k přestavení poměru plyn - vzduch a tím k nejistým provozním stavům:
– Všechny práce smí provést jen odborný a kvalifikovaný personál pro plyn.

7 ÚDRŽBA

- Vyroční údržba a kontrola funkce. U silně znečištěných médií je třeba zkrátit cyklus.

⚠ NEBEZPEČÍ


Nebezpečí exploze!

- Při zapalování hořáku dodržovat bezpečnostní opatření!
- Nechat provést údržbu hořáku jen autorizovaným odborným personálem.

⚠ NEBEZPEČÍ


Nebezpečí popálení!

- Vystupující spalinu a díly hořáku jsou horké.
- Doporučujeme výměnu všech těsnění, která jsou demontována během údržby. Příslušná sada těsnění je k dostání samostatně jako náhradní díl.
- 1 Kontrola ionizačního a zapalovacího vedení!
- 2 Změřit ionizační proud.
- Ionizační proud musí činit nejméně 5 µA a nesmí kolísat.




- 3 Odpojit zařízení od zásobování napětím.
4 Uzavřít přívod plynu a vzduchu – nezměnit nastavení škrťicích elementů.

7.1 Zkontrolovat zapalovací a ionizační elektrody



- Dbát na to, aby se nezměnila délka elektrody.
3 Odstranit znečištění z elektrod nebo izolátorů.




- 4 Je-li poškozená hvězdice 4 nebo izolátor 3, pak vyměnit elektrodu.
→ Před výměnou elektrody změřit celkovou délku L.
5 Spojit novou elektrodu přes upínací kolík 2 se svíčkou 1.

6 Nastavit svíčku a elektrodu na předtím změřenou celkovou délku **L**.



7




→ Vsunutí elektrody do vložky hořáku se ulehčí točením svíčky.

7.2 Zkontrolovat hořák


Demontáž a montáž vložky hořáku ZIOW

→ Nepoškodit povrch izolace.

→ Vyvarovat se vytváření prachu.




ZIO a ZIOW




1

2



3

2



4

→ Když se demontuje vložka hořáku, musí se vyměnit těsnění příruby připojky.

5 Vložku hořáku odložit na chráněné místo.

→ Podle stupně znečištění a opotřebení: během údržby vyměnit zapalovací / ionizační elektrodu a upínací kolík – viz stranu 9 (7.1 Zkontrolovat zapalovací a ionizační elektrodu).

6 Zkontrolovat hlavici hořáku na znečištění a termické trhliny.

⚠️ VÝSTRAHA


Nebezpečí zranění!

- Hlavice hořáku mají ostré hrany.


→ Při výměně konstrukčních dílů hořáku: aby se předešlo studenému svaření šroubovacích spojení, nanést na takové místa spojení trochu keramické pasty – viz stranu 11 (9.1 Keramická pasta).

7 Zkontrolovat pozice elektrod.

→ Izolátor musí dosahovat přední hranu vzduchového kotouče hořáku.




→ Odstup zapalovací elektrody ke kolíku uzemnění nebo plynové trysce: $2 \pm 0,5 \text{ mm}$ ($0,08 \pm 0,02 \text{ inch}$).




8 Ve vychlaněném spalovacím prostoru zkontrolovat přes přírubu trubku hořáku a hořákový kámen.

→ Vyměnit těsnění příruby připojky.



9



10

→ Pevně přisroubovat vložku hořáku s utahovacím momentem max. 37 Nm (27,3 lbf ft).

11 Napojit elektrické napětí na zařízení.

13 Otevřít přívod plynu a vzduchu.



14

15 Provozovat hořák v malém zatížení a porovnat nastavené tlaky s přejímacím protokolem.

17 Vícekrát přepnout hořák z malého na velké zatížení a přitom pozorovat nastavené tlaky, hodnoty spalin a formu plamene.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí otrávení!

- Otevřít přívod plynu a vzduchu takovým způsobem, aby byl hořák vždy provozovaný s přebytkem vzduchu – jinak dochází k vytváření CO ve spalovacím prostoru! CO je bez vůně a je jedovatý! Je třeba provést analýzu spalin.

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí exploze a otrávení při nastavení hořáku s nedostatkem vzduchu!

- Přívod plynu a vzduchu nastavit tak, aby hořák vždy pracoval s přebytkem vzduchu – jinak hrozí vytváření CO ve spalovacím prostoru! CO je bez vůně a je jedovatý! Provést analýzy spalin.

18 Vystavit protokol údržby.

8 POMOC PŘI PORUCHÁCH

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí života elektrickým proudem!

- Před pracemi na proud vodících dílech odpojit elektrické vedení od zásobování elektrickým napětím!

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí zranění!

Hlavice hořáků mají ostré hrany.

- Inspekcí hořáku jen autorizovaným, odborným personálem.
- ➔ Když se nepozná žádná chyba kontrolou hořáku, pak hledat chybu vycházejí od plynového hořákového automatiky podle jejího provozního návodu.

?

Porucha

!

Příčina

- Odstranění

?

Hořák se nezapne.

!

Ventily se neotevřou.

- Zkontrolovat zásobování elektrickým napětím a elektroinstalaci.

!

Kontrola těsnosti hlásí poruchu.

- Zkontrolovat ventily na těsnost.
- Zohlednit provozní návod při kontrole těsnosti.

!

Stavěcí členy se nepresunou do pozice malého zatížení.

- Zkontrolovat impulsní vedení.

!

Vstupní tlak plynu je příliš nízký.

- Zkontrolovat filtr na znečištění.
- Zkontrolovat zásobování plyinem.

!

Vstupní tlak vzduchu je příliš nízký.

- Zkontrolovat ventilátor a zásobování vzduchem.

! Tlak plynu a tlak vzduchu je na hořáku příliš nízký.

- Zkontrolovat škrťcí elementy.
- Zkontrolovat / seřídit nastavení spouštěcího množství, viz provozní návod magnetického ventilu.

! Plynová hořáková automatika nepracuje správně.

- Kontrola pojistky přístroje.
- Zohlednit provozní návod plynového hořákové automatiky.

! Plynová hořáková automatika hlásí poruchu.

- Zkontrolovat ionizační vedení!
- Zkontrolovat ionizační proud. Ionizační proud minimálně 5 µA – stabilní signál.
- Zkontrolovat hořák na dostatečné uzemnění.
- Zohlednit provozní návod plynového hořákové automatiky.

! Nevytvoří se zapalovací jiskra.

- Zkontrolovat zapalovací vedení.
- Zkontrolovat zásobování elektrickým napětím a elektroinstalaci.
- Zkontrolovat hořák na dostatečné uzemnění.
- Zkontrolovat elektrodu – viz stranu stranu 9 (7 Údržba).

! Poškozený izolátor na elektrodě, zapalovací jiskra nesprávně přeskakuje.

- Zkontrolovat elektrodu.

! Hořák se přepne na poruchu, i když již bezchybně hořel v provozu.

! Zlé nastavení průtokového množství plynu a vzduchu.

- Zkontrolovat diferenční tlaky plynu a vzduchu.

! Plynová hořáková automatika hlásí poruchu.

- Zkontrolovať ionizační vedení!
- Zkontrolovat ionizační proud. Ionizační proud minimálně 5 µA – stabilní signál.

! Hlavice hořáku je znečištěna.

- Vyčistit vývrtky pro plyn a vzduch a vzduchové štěrbiny.
- Odstranit usazeniny.

! Extrémní kolísání tlaků ve spalovacím prostoru.

- Obrátit se na Honeywell Kromschröder kvůli regulačním konceptům.


9 PŘÍSLUŠENSTVÍ

9.1 Keramická pasta

Aby se predešlo studenému svaření šroubovacích spojení po výměně konstrukčních dílů hořáku.

Obj. č.: 050120009.

9.2 Sada adaptérů



K napojení ZIC na NPT/ANSI-přípojky.

hořák	sada adaptéru	obj. č.
ZIO 165	BR 165 NPT	74922636
ZIO 200	BR 200 NPT	74922637

Sada adaptéru pro ZIOW na vyžádání.

9.3 Sada trysek

→ K napojení pro integrované zapalovací lancety na NPT-šroubení na dotaz.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupní tlak plynu a vzduchu v souvislosti s používáním a druhem plynu.

Tlaky plynu a vzduchu:

Viz diagramy hořáku pod www.docuthek.com. Pro tlak vzduchu >100 mbar (39,4 °WC) (např. protitlak ve spalovacím prostoru) jsou na požádání k dispozici zvláštní těsnění.

Křivky průtokového množství hořáku:

webovou aplikaci ke křivkám průtokového množství hořáku najdete na www.adlatus.org.

Druhy plynu:

zemní plyn, tekutý plyn (v plynném stavu), kokosárenský plyn; svítiplyn a nízkokalorický plyn, jiné plyny na dotaz.

Spalovací vzduch:

vzduch musí být za všech teplotních podmínek suchý a čistý a nesmí kondenzovat.

Konstrukční délky:

100 až 500 mm (3,9 až 19,7 inch), popř. 50 až 450 mm (2 až 17,7 inch), délkové odstupňování 100 mm (3,94 inch) (další délky na požádání).

Druh regulace:

stupňovitá: zap / vyp,
modulační: konstantní λ.

Hlídání:

ionizační elektrodou (volitelně UV).

Zapalování:

přímé elektrické, volitelně lanceta.

Teplota skladování: -20 až +40 °C (-4 až +104 °F).

Těleso hořáku:

ZIO: St,

ZIOW: St + vnitřní izolace.

Konstrukční díly hořáku převážně z korozi odolného nerezu.

Okolní podmínky:

-20 °C až +180 °C (68 °F až 356 °F) (kromě termoprocesního zařízení); zarosení není přípustné, nalakované plochy mohou korodovat.

Maximální teplota spalovacího prostoru:

ZIO(W) v hořákovém kamenu:

do 1600 °C (2912 °F),

ZIO s hořákovou předřazenou trubkou:

do 600 °C (1112 °F).

Maximální teplota vzduchu:

ZIO: do 450 °C (842 °F),

ZIOW: do 600 °C (1112 °F).

10.1 Nařízení REACH

týká se jen ZIOW.

Informace podle nařízení REACH č. 1907/2006 článek 33.

Izolace obsahuje žáruvzdorné keramické vlákna (RCF) / hliník-kremičitou vlnu (ASW).

RCF/ASW jsou uvedeny v seznamu kandidátů evropského nařízení REACH č. 1907/2006.

11 LOGISTIKA

Přeprava

Chraňte přístroj vůči vnějším negativním vlivům (nárazy, údery, vibrace).

Teplota při přepravě: viz stranu 12 (10 Technické údaje).

Při přepravě musí být dodrženy popisované okolní podmínky.

Neprodleně oznamte poškození přístroje nebo obalu při přepravě.

Zkontrolujte objem dodání.

Skladování

Teplota skladování: viz stranu 12 (10 Technické údaje).

Při skladování musí být dodrženy popisované okolní podmínky.

Doba skladování: 6 měsíců před prvním nasazením v originálním balení. Bude-li doba skladování delší, pak se zkracuje celková životnost výrobku o tuto hodnotu.

12 LIKVIDACE

Přístroje s elektronickými komponenty:

OEEZ směrnice 2012/19/EU – směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních



Odevzdajte výrobek a jeho balení po ukončení životnosti (četnost spinání) do odpovídajícího sběrného dvoru. Přístroj nelikvidujte s normálním domovním odpadem. Výrobek nespalte.

Na přání budou staré přístroje v rámci právních předpisů o odpadech při dodání nových přístrojů odeslané zpět výrobci na náklady odesílatele.

13 PROHLÁŠENÍ O ZABUDOVÁNÍ

podle 2006/42/ES, příloha II, č. 1B

Výrobek ZIO/ZIOW je neúplným strojním zařízením podle článku 2 g a je určen výhradně k zabudování nebo ke smontování s jiným strojem nebo zařízením.

Následující základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle přílohy I této směrnice se použily a byly dodrženy:

příloha I, článek 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4., 1.5.2, 1.7.4, 1.5.10.

Příslušná technická dokumentace podle přílohy VII B byla vyhotovena a bude na žádost kompetent-

ního národního orgánu zprostředkována elektronickou formou.

Následující (harmonizující) normy byly použity:

- EN 746-2:2010 – Průmyslová teplná zařízení – Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy
- EN ISO 12100:2010 – Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci
 - Posouzení rizika a snižování rizika (ISO 12100:2010)

Jsou splněny následující směrnice EU:
RoHS II (2011/65/EU)

Neúplné strojní zařízení se smí spustit do provozu až pak, když se zjistí, že stroj, do kterého má být zabudovaný výše uvedený výrobek, odpovídá ustanovením směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES).

Elster GmbH

Honeywell

Einbauerklärung
nach 2006/42/EG, Anhang II, Nr. 1B

/ Declaration of Incorporation
/ according to 2006/42/EC, Annex II No. 1B

Folgendes Produkt / The following product:

Brennerung / Burner

Brenner für Gas
Burner for gas

Designation / Type:

BIO, BIOA, ZIO, BIC, BCA, ZIC

Typebezeichnung / Type:

BIOW, ZIOW, BICW, ZICW

Markenname / Branding:

komp schröder

Ist eine umfasste Maschine nach Artikel 2g und ausreichend zum Einbau in oder zum Zusammenbau mit einer anderen

Maschine oder Ausstattung vorgesehen? / Is a partly completed machine pursuant to Article 2g and is designed exclusively for installation in or assembly with another machine or other equipment?

Folgende grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen gemäß Anhang I dieser Richtlinie kommen zur Anwendung und werden eingehalten:

The following essential health and safety requirements in accordance with Annex I of this Directive are applicable and have been fulfilled:

Anhang I, Artikel / Annex I, Article:

1.1.3, 1.1.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.2, 1.7.1, 15.10

Die spezifischen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII B wurden erstellt und werden der zuständigen nationalen Behörde

au Verlangen in elektronischer Form übermittelt:

The relevant technical documentation has been compiled in accordance with part B of Annex VII and will be sent to the

relevant national authority on request as a digital file.

Folgende EU-Richtlinien werden erfüllt: / The following EU directives are fulfilled:

RoHS II (2011/65/EU)

RoHS II (2019/803/EU)

Die umfassende Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die

Maschine, in der das oben beschriebene Produkt eingesetzt werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie für
Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Die umfassende Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die
Maschine, in der das oben beschriebene Produkt eingesetzt werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie für
Maschinen (2006/42/EG) entspricht.
The partly completed machine may only be commissioned once it has been established that the machine into which
the product mentioned above is to be incorporated complies with the provisions of the Machinery Directive
2006/42/EC.

Lotte (Bonn)



M. Rieken, S. Escher
Konstrukteur / Designer

Elster GmbH
Postfach 2100
D-45015 Düsseldorf
D-45001 Düsseldorf
D-45604 Lübeck (Sylt)
Tel. +49 (0)21 12 14-0
Fax +49 (0)21 12 14-70
Info@honeywell.com
www.honeywellschroder.com

M. Rieken, S. Escher sind bevořknut, die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII B zusammenzustellen.
M. Rieken, S. Escher are authorized to compile the relevant technical documentation according to Annex VII B.

14 CERTIFIKACE

14.1 Evroasijská celní unie



Výrobky ZIO odpovídají technickým zadáním euroasijské celní unie.

14.2 Směrnice RoHS pro Čínu

Směrnice o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) v Číně. Scan tabulký použitých látek (Disc-

losure Table China RoHS2) – viz certifikáty na www.docuthek.com.

DALŠÍ INFORMACE

Nabídka produktů Honeywell Thermal Solutions zahrnuje Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschröder a Maxon. Chcete-li se dozvědět více o našich produktech, navštivte stránku ThermalSolutions.honeywell.com nebo se obrátte na

prodejního technika Honeywell.

Elster GmbH
Strotheweg 1, D-49504 Lotte
tel. +49 541 1214-0
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

Řízení centrálních služeb po celém světě:
tek. +49 541 1214-365 nebo -555
hts.service.germany@honeywell.com

Překlad z němčiny
© 2022 Elster GmbH

Honeywell

krom
schroeder